

# Risques technologiques

Objectifs de la DREAL Alsace  
pour l'année 2010



Ressources, territoires et habitats  
Énergie et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir

# 5 axes de travail

- 1) Stratégie de contrôle et présence dans les usines**
- 2) Réactivité et maîtrise des délais**
- 3) Maîtrise de enjeux de santé et des risques**
- 4) Informer, écouter, échanger, piloter**
- 5) Amélioration de l'expertise et des méthodes de travail**

# 1) Stratégie de contrôle et présence dans les usines

- 720 contrôles sur sites
- Maîtrise des fréquences : Plan pluriannuel de contrôle
  - 65 contrôles dans les établissements prioritaires nationaux (1/an)
  - 80 contrôles dans les établissements à enjeux régionaux (1/3 ans)
  - 114 contrôles autres (1/10 ans)
- Maîtrise des thèmes
  - COV dans les imprimeries (10)
  - NOX (10)



# 1) Stratégie de contrôle et présence dans les usines

- Maîtrise des thèmes (suite)
  - REACH et Substances (20)
  - Fluides frigorigènes (10)
  - TAR (15)
  - Traiteurs de bois (15)
  - Pressings (10)
  - Filières TTD (10)
  - Energie (10)
  - Biodiversité (10)
  - Contrôle inopinés (eau et air)
  - Eaux incendie (10)
  - Stations service (25)
  - SGS (10)
  - Vieillessement (9)
  - Automate de sécurité (7)
  - Plans d'urgence (7)
  -

## 2) Réactivité et maîtrise des délais

- Instruction des DDAE
  - 70 % en moins de 12 mois
  - 100 % des dossiers à enjeux, recevables, en moins de 12 mois
- Instruction des modifications
  - Décision sous 1 mois
- Instruction des cessations d'activité
  - Mise en sécurité sous 1 mois
- Plaintes et demande d'avis : 15 jours

### 3) Maîtrise des enjeux de santé et des risques

- Respect de la directive IPPC
- RSDE et SDAGE
- Sites pollués : établissements sensibles
- Santé : substances toxiques dans l'air
  - Réductions des principaux rejets de benzène, HAP, PCB, dioxines, As, Hg, COHV de 30 % d'ici fin 2013
- PCB : échéance du plan d'élimination
- Eaux souterraines
- Biodiversité
- TAR (bilans annuels)
- Après-mines : MDPA et Pechelbronn

# 3) Maîtrise des enjeux de santé et des risques

- Mesure de maîtrise des risques
  - Circulaire du 29/09/2005
- PPRT une majorité d'approbation fin 2010
- Canalisations de transport
  - Exploitation des ED
  - Maîtrise de l'urbanisation
- ED noeuds de transport
- ED seveso seuils bas
- Révisions des « porter à connaissance »

# 4) Informer, écouter échanger, animer

- Planification : PRSE, déchets
- Animation des réseaux
- Ecoute bénéficiaires
  - Action canalisation
  - Organisations professionnelles, BE, associations
  - SPPPI
- Valorisation des données
  - Bases de données : CEDRIC, GEREP, BASOL, GIDAF, ADES
  - Sites internet
    - <http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr>
    - <http://www.drire.gouv.fr/alsace/> et <http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/>
    - [www.industrie-environnement.gouv.fr](http://www.industrie-environnement.gouv.fr)

## 5) Amélioration de l'expertise et des méthodes de travail

- Révision de processus Contrôle
- Révision du processus Instruction
- Bancarisation des données « contrainte d'usage des sols »
- Veille réglementaire
- Suivi du programme d'actions

La DREAL Alsace



[www.alsace.developpement-durable.gouv.fr](http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr)

**Merci**  
**de votre attention**



[www.biodiversite2010.fr](http://www.biodiversite2010.fr)